

Hyundai –TUCSON (TL) 多媒體影音主機韌體更新 步驟說明

版本編號： F2-DIO-V0.4.1.20200820



Hyundai –TUCSON (TL) 多媒體影音主機韌體更新 步驟說明

主機機種 Hyundai –TUCSON(TL) 多媒體影音主機

說明主旨 主機圖資更新

設定方式 如下操作圖示

※ 更新過程請勿熄火斷電或移除USB隨身碟將導致系統損毀

※ 更新過程請勿操作車輛


※ 更新檔案dio_update.zip、dio_vendor_update.apk與
Nurownds.zip請不要解壓縮，直接複製至USB隨身碟即可

※ USB無法讀取時，請確認USB格式化是否為FAT32/16

※ 請勿使用USB延長線更新，避免因為傳輸不穩更新失敗

1

確認USB隨身碟的格式為FAT32或FAT16，若不是，請格式化為FAT32




Hyundai –TUCSON (TL) 多媒體影音主機韌體更新 步驟說明

- 將下載好的壓縮檔案進行解壓縮後，dio_update.zip、dio_vendor_update.apk以及Nurownds.zip複製到USB碟的根目錄 (請直接放到隨身碟，並且不能放在任何資料夾裡面)
- 開機後於首頁將USB隨身碟插入主機的USB插槽，如下圖紅框處(讀取MP3的USB插槽)




讀取到更新檔後會出現**Maps Copying** (複製圖資檔)




Hyundai –TUCSON (TL) 多媒體影音主機韌體更新 步驟說明

圖資複製完成，讀取到更新檔後會出現Firmware Copying (複製更新檔)




接著會出現Android小綠人(開始更新)，更新完畢系統會自動開機



Hyundai –TUCSON (TL) 多媒體影音主機韌體更新 步驟說明

4 開機後顯示首頁




5 於首頁->設定->系統設定->本機資訊確認更新後的韌體版本0.4.1



Hyundai –TUCSON (TL) 多媒體影音主機韌體更新 步驟說明

- 6 於首頁->導航->選單->檢視->版本資訊確認更新後的地圖編號
TW.1343D11



- 7 以上，更新完畢